

大変申し訳ございません。平成 29 年度 分野別問題解説集 2 級管工事施工管理技術検定実地試験に誤りがございましたので、訂正させていただきます。

P.58 最下部 解答例の理由又は改善策の文中、“～ねじゲージの面 b と面 c との～”の“c”は“a”の誤りです。

尚、書籍内部において“ねじ込み式継手”と“ねじ式継手”の表記がございますが、正しくは“ねじ込み式継手”が正しい表記となります。重ねてお詫びいたします。